

## REPARACION PIÑON DE SALIDA SUZUKI LTR 450



Kit de reparacion piñon de salida Suzuki ltr 450. Repara las perdidas de aceite por el piñon de salida del Suzuki ltr 450.

Calificación: Sin calificación

**Precio**  
32,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [HOT RODS](#)

Descripción

### REPARACION PIÑON DE SALIDA SUZUKI LTR 450.

- RETEN
- PLACA DE SUJECCION PIÑON
- MARCA Nº 1

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.