

CAMBIO DE BIELAS 2T 500cc Z



Reparacion de cigueñales de 2 tiempos. Reparamos tu cigueñal al mejor precio.

Calificación: Sin calificación

Precio

95,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

REPARACION DE CIGUEÑALES 2 TIEMPOS

Los cigueñales se entregan limpios en los orificios de contrapesado se comprueban las roscas, estriados, chaveteros y ajuste del cojinete en su alojamiento, Los cojinetes que se desmonten en el taller se cobran a parte del precio tarifado.

En el precio no esta incluido los portes.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.